

## NOTE DE SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° 44431 DDFIP DE L'ESSONNE 07.06.18

**Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique**

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

<p>Type de bien : <b>Appartement</b></p> <p>Etage: <b>2ème</b></p> <p>Adresse : <b>Bâtiment</b> <b>7 rue FERAY</b> <b>91100 CORBEIL-ESSONNES</b></p> <p>Propriétaire : <b>DDFIP DE L'ESSONNE SERVICE DU</b> <b>DOMAINE</b></p>	<p>Réf. Cadastre : <b>NC</b></p> <p>Bâti : <b>Oui</b> Mitoyenneté : <b>Oui</b></p>
--	--

### EXPOSITION AU PLOMB

**Des revêtements dégradés contenant du plomb (classe 3) ont été mis en évidence et Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2) contenant du plomb ont été mis en évidence.**

### DIAGNOSTIC GAZ

**L'installation ne comporte aucune anomalie**

### DIAGNOSTIC ÉLECTRICITÉ

**L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).**

N° article (1)	Libellé des anomalies	Localisation	Observation(s)
B.1.3 b)	Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement.		
B.2.3.1 b)	Le (les) dispositif(s) de protection différentielle ne comporte (ne comportent) aucune indication sur son (leur) courant différentiel résiduel assigné (sensibilité).		
B.4.3 b)	Le type d'au moins un FUSIBLE ou un DISJONCTEUR n'est plus autorisé (fusible à tabatière, à broches rechargeables, COUPE-CIRCUIT A FUSIBLE de type industriel, DISJONCTEUR réglable en courant protégeant des CIRCUITS terminaux).		
B.5.3 a)	Locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire reliant les ELEMENTS CONDUCTEURS et les MASSES des MATERIELS ELECTRIQUES.		

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600