

Rappel Produit Poignée poche lest SureLock Note consommateurs

Aqua Lung procède à un rappel volontaire des poignées de poches à lest SureLock II. Le système SureLock II est un système mécanique de largage de lest qui équipe la plupart des gilets de stabilisation Aqua Lung depuis le début des années 2009. Aqua Lung rencontre un problème avec la poignée en caoutchouc qui permet de sortir la poche SureLock II ; Elle se désolidarise de sa base plastique. Si cela se produit lors d'une plongée, la poche à lest reste dans son logement. Nous n'avons pas été informé d'une telle situation en plongée et aucun dommage n'a été signalé. Toutefois Aqua Lung estime qu'un rappel produit est une attitude sûre et prudente.

Aqua Lung a réalisé une modification de la poignée afin de la renforcer. La poignée révisée est facilement reconnaissable, une bande de caoutchouc épaisse est visible à la base de la poignée.



Nouvelle poignée Une surépaisseur de caoutchouc est visible sur la face interne de la poignée.

Solution: Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser les gilets équipés du système Sure Lock II. Les poches doivent être apportées chez un revendeur Aqua Lung. Il sera en mesure de remplacer la poignée sur place et ce en quelques instants. Le changement de poignée se fait dans le cadre de la garantie, c'est une opération entièrement gratuite.

Pour plus d'information, contactez-nous au +33 492 08 28 88 ou écrivez-nous à contact.SAV@aqualung.fr