

# RAPPEL BALLES DE RÉGLAGE LASER SIGHTMARK

Col 8



Références et calibres concernés par ce retour :

Référence	DESIGNATION
SM39007	BALLE DE REGLAGE LASER C/12
SM39021	BALLE DE REGLAGE LASER C/22
SM39003	BALLE DE REGLAGE LASER C/270WIN, 280REM, 35WHELEN, 30.06
SM39005	BALLE DE REGLAGE LASER C/308WIN, 7.62X51 OTAN, 6MM REM, 8MM MAUSER, 284WIN, 243WIN
SM39011	BALLE DE REGLAGE LASER C/270WSM
SM39029	BALLE DE REGLAGE LASER C/8X57 IRS
SM39033	BALLE DE REGLAGE LASER C/9,3X62
SM39001	BALLE DE REGLAGE LASER C/222REM, 223REM, 5.6X50MM
SM39004	BALLE DE REGLAGE LASER C/7MM REM MAG, 338 WIN, 264WIN
SM39030	BALLE DE REGLAGE LASER C/7X64
SM39006	BALLE DE REGLAGE LASER C/300 WIN MAG
SM39008	BALLE DE REGLAGE LASER C/20
SM39009	BALLE DE REGLAGE LASER C/30/30WIN

Suite à l'analyse d'une balle de réglage laser Sightmark par la direction départementale de la protection des populations, il s'est avéré que les services communs des laboratoires du Ministère de l'économie et des finances ont conclu à la non-conformité et à la dangerosité du produit.

L'interprétation des résultats par ce laboratoire administratif est :

« L'appareil laser ne satisfait pas aux prescriptions de la norme NF EN 60825-1: 2008 concernant les informations relatives au produit. Il n'est pas conforme aux dispositions du décret n°2007-665 du 2 Mai 2007 modifié. Il est jugé dangereux, compte tenu des risques de lésion de la rétine pour l'utilisateur ou son entourage ».

Merci de nous retourner vos produits avant le 28 février 2014.