

RAPPEL PRODUIT



Si vous avez acheté ce produit entre le **8 décembre 2015 et le 28 janvier 2016**, vous êtes concernés par cette note d'information.

Shimano a découvert que certains de leurs freins arrières à tambour présents sur ce vélo peuvent perdre soudainement leur puissance de freinage. Considérant que la sécurité de nos clients est primordiale, BTWIN a décidé de procéder au rappel de tous les vélos ELOPS 900 E équipés du frein arrière à tambour concerné.

Modèle :

**VELO ASSISTANCE ELECTRIQUE
ELOPS 900 E**

Référence Produit : Code 8300083



Nous vous demandons de ne plus UTILISER le produit

Ce dysfonctionnement pouvant être corrigé par le remplacement du frein arrière, nous vous invitons à vous rendre dans le magasin Décathlon de votre choix afin que votre vélo soit pris en charge par nos services Atelier.

Notre centre de relations clients est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions au **0800 710 770** (appel gratuit d'un poste fixe), du lundi au samedi de 9h00 à 20h00.

B'TWIN vous remercie pour votre compréhension.

BTWIN VILLAGE
Rue du professeur Langevin
59000 Lille - France

Affichage jusqu'au 26 AOUT 2016