


Vous nous avez accordé votre confiance en achetant un vélo B'ORIGINAL de la marque B'TWIN et nous vous en remercions.

À la suite de tests de contrôle qualité, B'TWIN a détecté un défaut concernant le garde boue avant. En usage, le garde boue peut dans certains cas bloquer la roue et provoquer une chute.

Considérant que la sécurité de nos clients est primordiale et que l'amélioration de nos produits est une priorité, B'TWIN a décidé de procéder au rappel des vélos B'ORIGINAL commercialisés entre le 1<sup>er</sup> janvier 2016 et le 31 août 2018 (modèles ci-dessous).

					
<b>B'TWIN VTC B'ORIGINAL 500</b>	<b>B'TWIN VTC B'ORIGINAL 700</b>	<b>B'TWIN VTC B'ORIGINAL 700 EU</b>	<b>B'TWIN VTC B'ORIGINAL 900</b>	<b>B'TWIN HYC B'ORIGINAL 500 COVERED</b>	<b>B'TWIN HYC B'ORIGINAL 900 COVERED</b>
taille S/M <b>1814364</b> taille L/XL <b>1814366</b>	taille S/M <b>1825268</b> taille L/XL <b>1825269</b>	taille S/M <b>1860759</b> taille L/XL <b>1860760</b>	taille S/M <b>2228596</b> taille L/XL <b>2228597</b>	taille S/M <b>2624627</b> taille L/XL <b>2624626</b>	taille S/M <b>2627680</b> taille L/XL <b>2627679</b>

## Nous vous demandons de ne plus utiliser votre vélo avant réparation

Ce dysfonctionnement pouvant être corrigé par une réparation, nous vous invitons à vous rendre dans le magasin Décathlon de votre choix avec votre vélo B'ORIGINAL afin de procéder au remplacement du garde boue avant par un technicien en réparation express.

Notre centre de relations clients est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions au 0800 710 770 (appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 09h00 à 20h00

B'TWIN vous remercie pour votre compréhension et vous prie de l'excuser pour le désagrément occasionné.

B'TWIN

4, rue professeur Langevin

59000 LILLE

Affichage jusqu'à **9 juillet 2019**