

RAPPEL DE PRODUITS NON-CONFORMES ET DANGEREUX

VIBROMASSEURS WANDS FILAIRES DE LA MARQUE PIXEY

Existence d'un risque de choc électrique pour l'utilisateur

Tension de décharge au niveau des broches de la prise de courant supérieure à 34V
Absence de dispositif d'arrêt de traction

Ce rappel concerne les 8 articles listés ci-dessous :



Pixey
TURBO
Wand

Pixey
EXCEED
Wand

Pixey
EDITION
Wand

Pixey
MINI
Wand

Pixey
FUTURE
Wand

VEUILLEZ RAMENER LE PRODUIT DANS VOTRE BOUTIQUE

si vous avez acheté l'une des références PIXEY concernées par ce rappel,

il vous sera intégralement remboursé.

APPAREILS JUSQU'AU

31.12.2020.