

RAPPEL PRODUIT

SUMMIT 920 Ltd



SUMMIT 920 Ltd
Ref : YA60M0

Dans le cadre de nos démarches qualité, nos équipes ont constaté que les vis servant à fixer la manivelle gauche du pédalier étaient insuffisamment serrées et que la plaquette de sécurité n'était pas systématiquement installée. En usage, cela peut provoquer la perte de la manivelle et entraîner un risque de chute.

Pour votre sécurité, nous vous demandons de ne plus utiliser votre vélo et de le ramener dans votre magasin Intersport afin qu'un contrôle soit effectué.

Contrôle N°1 : Vérifier le couple de serrage des 2 vis de la manivelle. Valeurs de serrage comprises entre 12 et 14 Nm.



Contrôle N°2 : Vérifier la présence et le bon positionnement de la plaquette de sécurité.



Intersport vous remercie pour votre compréhension et vous prie de bien vouloir nous excuser pour le désagrément occasionné.