

RAPPEL PRODUIT

REFRIGERATEURS COMBINES NO FROST BEKO

Soucieux de la qualité et de la sécurité irréprochables de nos produits, nous vous informons que certaines productions de réfrigérateurs combinés No Frost présentent un risque potentiel. Dans des conditions très particulières de forte humidité, la minuterie de dégivrage peut se trouver en situation de surchauffe, pouvant entraîner un risque de combustion.

Statistiquement, le risque est très faible. Néanmoins, en fabricant responsable, nous avons décidé de mener une opération de modification des appareils concernés.

APPAREILS CONCERNES

Les réfrigérateurs combinés No Frost fabriqués entre Mai 2005 et Octobre 2006 présentent ce risque.

Sont potentiellement concernés les appareils de **modèles** suivants **et** dont les numéros de série commencent par « **05** » ou « **06** » (nombre correspondant à l'année de fabrication).


Modèles : CHE4000D ; CHE42200 ; CHE42200D ; CHE42200DS

Comme illustré par le dessin ci-dessous, le modèle et le numéro de série sont indiqués sur la plaque signalétique qui se trouve sur la paroi intérieure gauche du compartiment réfrigérateur.

SI VOUS ÊTES EN POSSESSION D'UN APPAREIL POTENTIELLEMENT CONCERNÉ, NOUS VOUS RECOMMANDONS INSTAMMENT DE NOUS CONTACTER AU :

09 69 32 05 05 (tarif local)

Nous conviendrons ensemble d'un rendez-vous pour intervenir gratuitement à votre domicile afin de vérifier si votre appareil est réellement concerné et effectuer le cas échéant, une modification qui permet d'éliminer définitivement le risque.



BEKO
F R A N C E