

RAPPEL PRODUIT



Si vous avez acheté un mousqueton ROCKY OU UNE DEGAINE ROCKY entre le 01/01/12 ET LE 10/10/13, vous êtes concernés par cette information.

Dans le cadre de notre démarche qualité et sécurité, les équipes de contrôle SIMOND ont identifié un dysfonctionnement de sertissage du rivet sur 2 mousquetons ROCKY avec le risque de sortir de son logement.

Liste des modèles concernés par ce Rappel Produit:



Les numéros de séries concernés pour ce Rappel Produit sont :

Les produits marqués Cxxxx12 et Cxxxx13 ont déjà été contrôlés et sont **CONFORMES**





Doivent être vérifiés les produits fabriqués en 2012 et 2013 marqués xxxx12 et xxxx13



NOUS VOUS DEMANDONS DE CONTROLER VOS MOUSQUETONS AVANT TOUTE NOUVELLE UTILISATION

Voici comment vérifier si votre mousqueton est conforme, le rivet non écrasé présente une extrémité pointue et risque de sortir de son logement.



Si votre produit n'est pas conforme ou en cas de doute vous pouvez nous contacter ou nous le retourner à :

par mail: information@simond.fr
Simond SAS – Service Qualité
ZA Les Trabets - 74310 Les Houches – France

OU
Dans le magasin DECATHLON de votre choix

Simond vous remercie pour votre compréhension