



Saint Etienne, le 12 octobre 2015

RAPPEL HARNAIS BABYSUN réf 80 830 002

Suite à un contrôle, notre service qualité nous informe que le Harnais Babysun (réf : 80 830 002/gencod : 3 337 680 005 016) comporte des éléments non conformes aux normes en vigueur.

A ce titre et par **principe de précaution**, la société Allègre Puériculture SAS engage une procédure de rappel de cet article.

Même si aucun incident ne nous a été signalé à ce jour, nous demandons par principe de précaution à nos consommateurs en possession de ce produit de le **ramener sur le lieu d'achat** où ils seront **intégralement remboursés**, sans ticket de caisse.

En tant qu'entreprise responsable, la sécurité des consommateurs et la qualité des produits constituent une priorité. Allègre Puériculture SAS regrette le désagrément occasionné par cette situation à l'ensemble des consommateurs en possession de cet article et met tout en œuvre pour continuer de garantir le meilleur niveau de sécurité à ses consommateurs.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le service consommateurs par téléphone

N° Indigo 0 825 825 300

Ouvert de 8h30 à 12h
Du lundi au vendredi

0,15 € TTC / MN

Le Service Qualité
ALLEGRE PUERICULTURE SAS