

RAPPEL PRODUIT

Chers consommateurs,

Vous avez peut-être fait l'acquisition dans ce magasin du détecteur de fumée **TANA 5 ans**.

Nous avons identifié que certains lots de ce produit pouvaient présenter un risque de détection tardive de fumée de feu à base d'hydrocarbure. Les lots concernés sont :

- **046120215**
- **046130215**



Soucieux d'être à la hauteur de votre confiance et pour vous garantir une qualité de produit et de service, notre société organise le rappel des lots défectueux de ce produit. Cela nous conduit à vous demander, à titre de précaution, **de cesser immédiatement toute utilisation de cet appareil** et de vous présenter à l'agence SAV ou à l'accueil du magasin muni de votre détecteur de fumée et du ticket de caisse pour l'échange ou remboursement de ce produit selon les modalités du magasin.

Nous tenons à vous présenter nos plus sincères excuses pour ce désagrément.



Service consommateurs : **02 43 60 27 06**