

Action de rappel



STIHL rappelle les têtes de coupe PolyCut 27-3 et 47-3 pour débroussailleuses



STIHL PolyCut 27-3



STIHL PolyCut 47-3

Des tests de qualité ont révélé que des éléments vissés de ces têtes de coupe pouvaient se desserrer en cours de fonctionnement. Par conséquent, un détachement des pièces mobiles est possible. Si cela était le cas, un risque de blessure pour l'utilisateur ou des tiers n'est pas à écarter.

Si vous possédez un de ces outils de coupe, veuillez ne plus l'utiliser et nous le rapporter.

Par mesure de sécurité, nous vous demandons de nous rapporter immédiatement cet outil de coupe. Nous vous le rembourserons et vous aiderons à choisir un produit de remplacement adapté.

Vous remerciant de votre compréhension. Il s'agit d'une mesure de précaution mise en œuvre dans l'intérêt de votre propre sécurité.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.