



INFORMATION PRODUIT

Suite à un problème mécanique sur l'un de nos lots de production, nous vous demandons de bien vouloir **rapporter votre produit s'il est du lot concerné**



Description : **Veilleuse LED framboise/orange** de marque **BABYMOOV**
Reference : **A015000** et **A015002**
LOT N° : **0211-MOT146**

Description : **Veilleuse auto LED choco turquoise** de marque **BABYMOOV**
Reference : **A015007**
LOT N° : **0211-MOT146**

Vous pouvez identifier le numero de lot concerné :

⇒ Sur le packaging du produit ,à proximité du code barres **0211-MOT146**

Nous vous rappelons qu'il ne faut pas utiliser un produit **ENDOMMAGE** suite à une chute , une casse.

Nous vous remercions de bien vouloir nous excuser pour ce problème ponctuel.

La Direction