

AVIS DE SECURITE pour les berceaux CODODO
Référence : 62328001 01



Un potentiel problème de sécurité a été identifié sur notre modèle de berceau cododo réf 62328001 01, commercialisé entre **Décembre 2016 et Août 2017**.

Dans certaines conditions d'utilisation ou de montage, la partie basse de la barrière amovible peut se déverrouiller et présenter un risque potentiel de chute de l'enfant.

Nous avons pris une mesure corrective sur cet élément amovible, afin de permettre son remplacement gratuit avec envoi à votre domicile.

IMPORTANT :

Tant que ce remplacement n'est pas effectué, vous ne devez pas utiliser ce berceau dans sa position berceau classique (avec les 2 barrières montées), la position Cododo restant utilisable (berceau ouvert sur le lit adulte).

Cet avis ne concerne que les berceaux portant les numéros de série suivants :

2016 49 1 1	2016 49 4 1	2017 10 5 1	2017 11 2 1
2016 49 2 1	2016 49 5 1	2017 11 1 1	2017 11 3 1
2016 49 3 1	2017 10 4 1		

Emplacement du n° de série : sous le sommier

DEMARCHE A SUIVRE :

Si votre numéro de série est concerné, merci de nous confirmer vos coordonnées actuelles et téléphone portable sur sav6232@at4.com, ou par tél au 03 84 48 35 74, du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Nous vous prions d'accepter nos excuses pour le désagrément occasionné.

Le service qualité.

Date de fin d'affichage : 21/02/2018