

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- WAARSCHUWING

ARTIKEL 46147: HOUTEN FRUIT SPEELGOED

Gebleken is dat het houten fruit speelgoed met artikelnummer 46147 niet voldoet aan de veiligheidseisen die Zeeman aan haar artikelen stelt.

In sommige gevallen kan het klittenband tussen de stukjes fruit losraken en zo mogelijk verstikkingsgevaar veroorzaken. Het artikel is verkocht in de periode van november 2018 tot en met januari 2019. Mocht u dit artikel in uw bezit hebben dan verzoeken we u het artikel terug te brengen naar een winkel bij u in de buurt, en krijgt u direct uw geld terug. Zeeman hecht sterk aan kwaliteit en veiligheid en doet er daarom alles aan om er voor te zorgen dat alleen veilige producten verkocht worden.

Onze welgemeende excuses voor het ontstane ongemak.



Exp date: 18-03-2019

NL/BVLS

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Zeeman service@zeeman.com | tel +31 (0) 172 482 911

ZEEMAN

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ARTICLE AVEC RÉFÉRENCE 46147 : JOUET FRUITS EN BOIS

Il est apparu que le jouet fruits en bois portant la référence 46147 ne répondait pas aux exigences de sécurité définies par Zeeman pour ses articles. Dans certains cas, la bande autoagrippante présente entre les morceaux de fruits peut se détacher et ainsi provoquer un risque d'étouffement. Cet article a été commercialisé entre novembre 2018 et janvier 2019. Si vous êtes en possession de cet article, nous vous prions de bien vouloir le rapporter dans un magasin Zeeman près de chez vous, où il vous sera remboursé. Zeeman attache une grande importance à la qualité et à la sécurité et, à ce titre, met tout en œuvre pour proposer uniquement des produits sûrs.

Nous vous présentons nos excuses pour le désagrément occasionné.



Exp date: 18-03-2019

B-FR-L

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :
Zeeman service@zeeman.com | tél. +31 (0) 172 482 911

ZEEMAN

WICHTIGE SICHERHEITS- WARNUNG

ARTIKEL 46147: SPIELZEUGOBST AUS HOLZ

Es hat sich herausgestellt, dass das Spielzeugobst aus Holz mit der Artikelnummer 46147 nicht den Sicherheitsanforderungen entspricht, die Zeeman an seine Artikel stellt. In einigen Fällen kann sich das Klettband zwischen den Fruchtteilen lösen und möglicherweise zu Erstickungsgefahr führen. Der Artikel wurde im Zeitraum vom November 2018 bis Januar 2019 verkauft. Sollte sich dieser Artikel in Ihrem Besitz befinden, möchten wir Sie bitten, den Artikel in eine Zeeman-Filiale in Ihrer Nähe zurückzubringen. Dort erhalten Sie sofort Ihr Geld zurück. Zeeman legt großen Wert auf Qualität und Sicherheit und unternimmt alles, damit nur sichere Produkte verkauft werden.

Wir bitten vielmals um Entschuldigung.



Exp date: 18-03-2019

DLD/AT

Weitere Informationen erhalten Sie bei Zeeman:
service@zeeman.com | Tel. +31 (0) 172 482 911

ZEEMAN

AVÍS DE SEGURETAT IMPORTANT

ARTICLE 46147: FRUITA DE FUSTA DE JOGUINA

S'ha constatat que la fruita de fusta de joguina amb el número d'article 46147 no compleix amb els requisits de seguretat que Zeeman estableix pels seus articles. En alguns casos, el velcro que hi ha entre les peces de fruita es pot desprendre, la qual cosa pot comportar risc potencial d'asfíxia. L'article ha estat venut en el període comprès entre novembre del 2018 i gener del 2019, ambdós inclosos. Si té aquest article en la seva possessió, preguem que el torni a una botiga Zeeman propera on li tornarem els diners. Zeeman concedeix molta importància a la qualitat i la seguretat, i per això fem tot el possible per assegurar que es venguin només productes segurs.

Les nostres més sinceres disculpes per qualsevol inconvenient que això pugui causar.



Exp date: 18-03-2019

CAT

Per a més informació, contacteu amb Zeeman:
service@zeeman.com | Tel. +31 (0) 172 482 911

ZEEMAN

AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ARTÍCULO 46147: FRUTA DE MADERA DE JUGUETE

Se ha constatado que la fruta de madera de juguete con el número de artículo 46147 no cumple con los requisitos de seguridad que Zeeman establece para sus artículos. En algunos casos, el velcro que hay entre las piezas de fruta se puede desprender, lo que puede representar un riesgo potencial de asfixia. El artículo ha sido vendido en el período comprendido entre noviembre del 2018 y enero del 2019, ambos inclusive. Si tiene este artículo en su posesión, le rogamos que lo devuelva a una tienda cercana donde inmediatamente le devolverán el dinero. En Zeeman concedemos mucha importancia a la calidad y la seguridad, y por eso hacemos todo lo posible para asegurar que solo se venden productos seguros.

Nuestras más sinceras disculpas por cualquier inconveniente que esto le haya podido causar.



Exp date: 18-03-2019

ES

Para obtener más información, póngase en contacto con
Zeeman service@zeeman.com | tel +31 (0) 172 482 911

ZEEMAN